


UFB DUAL設置前後の排水管の汚れ検証



N県S市年収800万円の四人家族の一般的なご自宅

UFB (20mm) を水量メーターの宅内側すぐに設置 (2/23) し、3か月後に排水管の汚れを確認。設置前撮影 (2/5) と設置後3か月经過 (5/23) の各排水管の汚れを、マイクロスコブ写真にて比較。8/23 (設置6か月後) に検証のため再撮影実施。

- ①浴室・洗濯機
- ②2階トイレ
- ③洗面所
- ④1階トイレ
- ⑤台所
- ⑥最終桝手前

※8/23は①～④は撮影せず



UFB DUAL設置写真

UFB DUAL設置前後の効果検証のための撮影結果報告

2021/02/23





UFB DUAL 設置

設置前 (2月)

設置3週間後
2021/03/16




設置3か月後
2021/05/23

設置6か月後
2021/08/23



⑤台所排水管

U
F
B
設
置



⑥最終柵手前排水管

【考察】築6年の住宅（配管清掃実績無し）

設置（2/23）から3週間後（3/16）では効果は見られず、設置3か月後の5/23では排水管の汚れが多少浮き上がったように見えた。6か月後の8/23には汚れが剥がれて流されたようで、かなりきれいな状態になっていた。